


70 mm



Montere batteri

1. Finn batterirommet, som er i nærheten av strømbryteren.
2. Fjern skruen fra dekkelet, og fjern deretter dekkelet.
3. Monter tre LR44/AG13-batterier. Pass på at de monteres riktig vei, se merkingen i rommet.
4. Steng dekkelet, og monter skruen igjen.

Bruksanvisning

1. Plasser kanten av metall-linjalen på laservateret flatt mot overflaten som du vil måle.
2. Indikatoren viser om overflaten er i vater.
3. Merk: Luftboblen i indikatoren må være midt mellom de to linjene i røret for å være i vater.
4. Slå strømbryteren på/av for å vise en laserstråle foran laservateret.
5. Beveg laserhodet til øvre posisjon for å projisere en horisontal linje, til midtre posisjon for å projisere et kryss og til nederste posisjon for å projisere en vertikal linje.
6. Merk: Vær forsiktig når du vrir på munnstykket slik at du ikke ødelegger eller riper opp glasset som beskytter laseren.
7. Trykk på den grå knappen før du trekker ut målebåndet. Slipp den grå knappen for å låse målebåndet på plass.
8. Målebåndet kan trekkes ut for å måle inntil 250 cm.
9. Trykk på den grå knappen øverst på målebåndet for å rulle inn båndet automatisk.

130mm

ADVARSEL!

- . Ikke se direkte inn i laseren.
- . Vær forsiktig, og ikke mist den fra høyder da det kan skade glasset.
- . Når du ruller inn målebåndet, må det mates inn sakte slik at du ikke skjærer eller skader deg.

PRODUSERT I KINA

